

Legeplads kontrolrapport Hallandsparken.

Kontrol eftersyn (~~visuel~~/ udvidet kontrol)

Kontrol eftersyn udført af: Lene & Michael

Dato: 26/6 2011

Gyngestativ I. HP 59-152

Visuel kontrol

Udvidet kontrol



Udført

Bemærkninger:

Faldunderlag lægges snart

Gyngernes ophæng for neden og i top, er fastgjort forsvarligt.

Gyngedæk er i en forsvarlig stand.

Skruer og bolte fastgjorte.

Udgravning ved stolper for råd.

Faldunderlag intakt

Rutsjebane / Stolper med tov HP 59-152

Visuel kontrol

Udvidet kontrol



Udført

Bemærkninger:

Faldunderlag lægges snart

Faldunderlag intakt.

Skruer og bolte er fastgjorte.

Udgravning ved stolper for råd.

Tovværk intakt

Kombinations redskab I. HP 122-124

Visuel kontrol

Udvidet kontrol



Udført

Bemærkninger:

- Gynge ophæng for ned og i top, er fastgjort forsvarligt.
- Gyngedæk er i en forsvarlig stand.
- Skruer og bolte fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Rutsjebane forsvarlig.
- Trappe til tårn forsvarlig.
- Træværk generelt.
- Faldunderlag intakt.

Vippe & balancefjeder. HP 118

Visuel kontrol

Udvidet kontrol



Udført

Bemærkninger:

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Dæk fastgjorte
- Støbning i orden.
- Træværk generelt.
- Håndtag i orden.

Basketbane HP 118

Visuel kontrol

Udvidet kontrol



Udført

Bemærkninger:

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Kæder fastgjorte.
- Træværk generelt.

Hockey mål HP 118



~~Visuel kontrol~~

Udført

Bemærkninger:

Udvidet kontrol

Skruer og bolte fastgjorte.

Metal intakt

Støbning intakt

Vippedyr HP Øen ved boldbanen



~~Visuel kontrol~~

Udført

Bemærkninger:

Udvidet kontrol

Skruer og bolte fastgjorte.

Støbning i orden.

Træværk generelt.

Håndtag i orden

Kombinations redskab II. HP Øen ved boldbanen



~~Visuel kontrol~~

Udført

Bemærkninger:
Løse håndtag til
tårn vil snarest
blive fjernet.

Udvidet kontrol

Skruer og bolte fastgjorte.

Udgravning ved stolper
for råd.

Rutsjebane forsvarlig.

Trappe til tårn forsvarlig.

Træværk generelt.

Faldunderlag intakt.

Gyngestativ II. HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Udvidet kontrol

- Gyngernes ophæng for neden og i top, er fastgjort forsvarligt.
- Gyngedæk er i en forsvarlig stand.
- Skruer og bolte fastgjorte.
- Faldunderlag intakt
- Udgravning ved stolper for råd.

Sandkasse HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Udvidet kontrol

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Træværk generelt.

Boldbanen HP Øen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Har fået nye mål og de gamle er blevet fjernet.

Udvidet kontrol

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Træværk generelt.